
# Specimen: V_n2_g05_lsw_open


## Geometry




| n | $g_{nom}$ | $g_{real}$ | a | b | $t_{p,real}$ | $b_{loc}$ | $h_{st}$ | $b_{st}$ | $t_{st,w,real}$ | $t_{st,f,real}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (-) | (% / mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| 2 | 5 / 62,5 | 59 | 1250 | 750 | 6,1 | 250 | 50 | 30 | 5,4 / 5,2 | 5,3 / 5,0 |

## Material properties

| Part | E | $f_y$ | $f_u$ | $\varepsilon_u$ |
|---|---|---|---|---|
| (-) | $(N/mm^2)$ | $(N/mm^2)$ | $(N/mm^2)$ | (%) |
| Plate | 209 489 | 298 | 412 | 17,0 |
| Web | 217 273 | 328 | 472 | 17,7 |
| Flange | 204 286 | 332 | 460 | 17,6 |




## Results

| $F_{max}$ | Type of failure |
|---|---|
| (kN) | (-) |
| 1074 | weld fracture |

